

BILDE DOKUMENTASJON




Bilde 01. Bilde av lyktehus og galleri



Bilde 02. Krakkelering og avflassing av malingen.




Bilde 03. Nærmere bilde av tårnets vegg.



Bilde 04. Sökkelen av betong skal også males med egnet maling for betong overflate.



Bilde 05. Vinduskolonne på tårnets yttervegg.



Bilde 06. Bilde av entreen, rekkverket ved entreen skal også inkluderes i arbeidene.



Bilde 07. Rekkverksstolper og håndrekke fra naustet til fyret. Nærmere bilde noe rust og avflassing av malingen på rekkverket.



Bilde 08. Rekkverksstolper og håndrekke, rekkverket er ca. 130m lang fra naust til fyret.