

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg

KNAPPEN RENSEANLEGG – ANSKAFFELSE NYTT INNLØPSARRANGEMENT




Foto 1 Innløpsrister




Foto 2 Innløpsrister

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg



Foto 3 Innløpsrister




Foto 4 Areal ved siden av innløpsristene.

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg




Foto 5 Tilkomst til risthall



Foto 6 Ristgodshåndtering sett fra motsatt side av foto 1.

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg



Foto 7 Rist og ristgodscontainer



Foto 8 Rist og ristgodscontainer

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg



Foto 9 Luke i gulv.

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg




Foto 10 Midtre kanal

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg



Foto 11 Påstøp, ref. post C.2.2.02.7 og foto 10.



Foto 12 Rist og ristgodscontainer

Vedlegg 3 – Bilder fra dagens anlegg



Foto 13 Eksisterende rist



Foto 14 Eksisterende tavle/kabelskap.