



Street :
Tel :
Fax :
E-post :

Rapport fra inspeksjon

Dato: 25.01.2023	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør Arnfinn	Streknummer: 2	Ledningsidentitet:
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng: 0

Fra gate/vei : Til gate/vei : Beliggenhet : Ledningstype: Spillvann	Fra kart: Til kart: Medie nr: Lagringsmedie:	Oppstrøms: 5388 Nedstrøms: Øst Insp. retning: Motstrøms Insp lengde (m) : 43,09 m
---	---	--

Rengjort: Formål: Mistanke om materialtekniske problemer Type foring : Foringsmateriale :	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale: 160 mm Plast
---	--

Anmerkning :

1:345	Posisjon	Observasjon	Foto
	0,00	Start inspeksjon -	
	10,68	Tilkopling Andre, 12 Kl., 1,30m dybde	
	20,66	Tilkopling Andre, 12 Kl., 1,40m dybde	
	30,45	Tilkopling Andre, 12 Kl., 1,40m dybde	
	40,60	Tilkopling Andre, 12 Kl., 1,20	
	43,09	Inspeksjon fullført , stopp i grus / stein	