

VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 1: Oversiktsbilde sett fra oppstrømsside



Bilde 2: Over brua sett fra vest



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 3: Over brua sett fra øst



Bilde 4: Sett fra østsiden under brua



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 5: Landkar vest



Bilde 6: Landkar øst



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 7: Brudekke, fagverk og pilarer



Bilde 8: Vippelager



Bilde 9: Knutepunkt innstøpt endeknutepunkt, korrosjon



Bilde 10: Buet undergurt i midtspenn



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 11: Knutepunkt, korrosjon



Bilde 12: Opplegg/knutepunkt utkraget midtsPenn, korrosjon



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 13: Oversiktsbilde fuge og opplegg midtspenn



Bilde 14: Typisk knutepunkt



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 15: Kryssavstivning mellom fagverk



Bilde 16: Innfesting lyktestolpe (Eventuelt demontering for overflatebehandling)



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 17: Kabelgate oppstrømsside



Bilde 18: Kant brudekke, typiske avskallingsskader, utbedres med mekanisk reparasjon



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 19: Rekkverk og slitelag, korrosjon på rekkverk og oppflisning/ avskalling på tre og betongkanter



Bilde 20: Rekkverk og slitelag over brua



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 21: Enkelte stolper i rekkverk har betydelig deformasjoner, erstattes med nye



Bilde 22: Fuge østlig landkar, ujevnheter



VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 23: Fuge midtspenn, deformasjoner/brudd



Bilde 24: Detalj i overgang mellom brudekke og landkar

