By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Sissel**	**2**	**46608**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
Espen	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**6282**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**3048**
Beliggenhet :	**Privat eiendom**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**31,19 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**


Anmerkning : **Det går en privat vannledning langs bunn gjennom hele strekket. Ellers OK.**



1:255 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
6282				
0,00	SI	Start inspeksjon -		40%
9,97	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl., høyre.		30%
10,43	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.		30%
10,61	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.		30%
26,01	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl., plast.		30%
31,19	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl., i kum.		30%
31,19	IF	Inspeksjon fullført -		20%
3048				

seksjon: **2** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **02.06.2015** Visa: **Sissel**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Ingen avrenning**	**Sissel**	**3**	**31634**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**3048**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2072**
Beliggenhet :	**Privat eiendom**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**85,85 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning : **Det går en privat vannledning langs bunn gjennom hele strekket. Ellers OK.**



1:684 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00	SI	Start inspeksjon -		20%
1,81	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.		20%
29,98	KO3	Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 01 til 02 Kl.	3_1_3_20150603_140308_A.JPG	20%
32,36	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.		20%
46,36	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl., plast.		20%
46,36	KO3	Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, 01 Kl.	3_1_6_20150603_140511_A.JPG	20%
47,39	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.		20%
60,70	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl., plast.		20%
60,70	VN	Vannivå 30%	3_1_9_20150603_140733_A.JPG	30%
62,86	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.		30%
65,03	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl., plast.		30%
65,75	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 09 Kl., plast.		30%
74,13	VN	Vannivå 10%		10%
83,15	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.		10%
85,37	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.		10%

By/sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Avrenning :	Operatør :	Strekknummer :	Ledningsidentitet :
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Ingen avrenning**	**Sissel**	**3**	**31634**
Tilstede :	Inspeksjonsbil :	Kameratype :	Meter start:	Oppstrøm:	Nedstrøm:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**3048**	**2072**





1:684 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
85,85	IF	Inspeksjon fullført -		40%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**3**	**31634**



Foto: 3_1_3_20150603_140308_A.JPG
29,98m, Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 01 til 02 Kl.




Foto: 3_1_6_20150603_140511_A.JPG
46,36m, Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, 01 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**3**	**31634**



Foto: 3_1_9_20150603_140733_A.JPG
60,7m, Vannivå 30%

seksjon: **3** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **02.06.2015** Visa: **Sissel**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Sissel**	**4**	**51678**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
Espen	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**2072**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2968**
Beliggenhet :	**Privat eiendom**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**75,00 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning : **Det går en privat vannleding langs bunn. Den lager stopp i enden av strekket da den går opp og ut av kum.**



1:600 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
2072 0,00	SI	Start inspeksjon -		40%
3,35	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl., plast.		40%
7,00	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.	4_1_3_20150603_141401_A.JPG	40%
8,39	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.		40%
25,88	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.		40%
34,86	VN	Vannivå 20%	4_1_6_20150603_141610_A.JPG	20%
37,47	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl., plast.		20%
37,93	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.		20%
43,79	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.		20%
49,67	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.		20%
49,69	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.		20%
74,55	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 09 Kl., i kum. grenet er knust.	4_1_12_20150603_142107_A.JPG	20%
74,55	IF	Inspeksjon fullført -		30%
2968 75,00	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl., i kum.	4_1_12_20150603_142033_A.JPG, 4_1_14_20150603_1	20%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**4**	**51678**



Foto: 4_1_3_20150603_141401_A.JPG
7m, Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.



Foto: 4_1_6_20150603_141610_A.JPG
34,86m, Vannivå 20%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**4**	**51678**



Foto: 4_1_12_20150603_142107_A.JPG
74,55m, Tilkopling Innhugget tilkopling 09 Kl., i kum. grenet er knust.



Foto: 4_1_12_20150603_142033_A.JPG
75m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl., i kum.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**4**	**51678**



Foto: 4_1_14_20150603_142156_B.JPG
75m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl., i kum.

seksjon: **4** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **02.06.2015** Visa: **Sissel**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Sissel**	**5**	**32279**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
Henrik	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**2360**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2362**
Beliggenhet :	**Privat eiendom**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**91,35 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :



1:720 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00	SI	Start inspeksjon -		30%
16,52	VN	Vannivå 10%		10%
31,17	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.		10%
31,97	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.		10%
36,25	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.		10%
43,91	VN	Vannivå 20%		20%
49,48	SR2	Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, 05 Kl., Langsående	5_1_7_20150617_131349_A.JPG	20%
60,58	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling fra 11 til 12 Kl.	5_1_8_20150617_131443_A.JPG	20%
71,19	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.		20%
79,17	VN	Vannivå 10%		10%
79,76	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.		10%
88,76	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.	5_1_12_20150617_131723_A.JPG	10%
89,22	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.		10%
91,35	TK	Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 03 Kl., i kum.		10%
91,35	IF	Inspeksjon fullført -		10%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**5**	**32279**



Foto: 5_1_7_20150617_131349_A.JPG
49,48m, Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, 05 Kl., Langsående



Foto: 5_1_8_20150617_131443_A.JPG
60,58m, Tilkopling Innhugget tilkopling fra 11 til 12 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
02.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**5**	**32279**



Foto: 5_1_12_20150617_131723_A.JPG
88,76m, Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.

seksjon: **5** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **02.06.2015** Visa: **Sissel**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Henrik**	**15**	**32255**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
Andreas	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**2362**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2960**
Beliggenhet :	**Sidegate**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**100,33 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :



1:720 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00	SI	Start inspeksjon -		10%
7,08	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 03 Kl.	15_1_2_20150618_090147_A.JPG	10%
12,87	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.		10%
13,08	KO3	Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 10 til 11 Kl.	15_1_4_20150618_090320_A.JPG	10%
14,84	KO3	Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 10 til 12 Kl.	15_1_5_20150618_090446_A.JPG	10%
16,00	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.		10%
20,48	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.	15_1_7_20150618_090618_A.JPG	10%
39,41	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling fra 09 til 11 Kl.	15_1_8_20150618_090924_A.JPG	10%
61,84	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.		10%
63,02	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling fra 10 til 12 Kl.	15_1_10_20150618_091205_A.JPG	10%
69,64	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	15_1_11_20150618_091259_A.JPG	10%
79,14	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	15_1_12_20150618_091407_A.JPG	10%
87,67	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.	15_1_13_20150618_091728_A.JPG	10%
90,68	IA	Inspeksjon avbrutt Høyt vannivå.		90%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**15**	**32255**



Foto: 15_1_2_20150618_090147_A.JPG
7,08m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 03 Kl.



Foto: 15_1_4_20150618_090320_A.JPG
13,08m, Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 10 til 11 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**15**	**32255**




Foto: 15_1_5_20150618_090446_A.JPG
14,84m, Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 10 til 12 Kl.



Foto: 15_1_7_20150618_090618_A.JPG
20,48m, Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**15**	**32255**



Foto: 15_1_8_20150618_090924_A.JPG
39,41m, Tilkopling Innhugget tilkopling fra 09 til 11 Kl.



Foto: 15_1_10_20150618_091205_A.JPG
63,02m, Tilkopling Innhugget tilkopling fra 10 til 12 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**15**	**32255**




Foto: 15_1_11_20150618_091259_A.JPG
69,64m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.




Foto: 15_1_12_20150618_091407_A.JPG
79,14m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**15**	**32255**



Foto: 15_1_13_20150618_091728_A.JPG
87,67m, Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.



Foto: 15_1_16_20150618_141703_A.JPG
93,52m, Tilkopling Innhugget tilkopling 11 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
18.06.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**15**	**32255**





Foto: 15_1_17_20150618_141738_A.JPG
93,62m, Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.



Foto: 15_1_18_20150618_142742_A.JPG
100,33m, Inspeksjon avbrutt Hindring, grus

seksjon: **15** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **18.06.2015** Visa: **Henrik**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Ann-Mari**	**12**	**43976**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**2960**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2432**
Beliggenhet :	**Sidegate**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**89,67 m**

Rengjort:	**Rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :



1:396 Posisjon		Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00		SI	Start inspeksjon -		60%
0,00		DS	Dårlig sikt Kamera under vann		60%
1,99		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		60%
5,95		PR	Puktreparasjon, 01 Kl., Reparert hull	12_1_4_20150728_113916_A.JPG	60%
9,87		VN	Vannivå 20%		20%
10,79		VN	Vannivå 10%		10%
12,23		HI1	Hindring,reduksjon i tverrsnittsareal er 5% eller mindre, 10 Kl., Andre	12_1_6_20150728_114311_A.JPG	10%
15,37	**S1**	RØ1	Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 09 til 03 Kl., Enkelte fine rottråder, Start		10%
15,98		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.	12_1_9_20150728_121951_A.JPG	10%
23,88		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.	12_1_10_20150728_122116_A.JPG	10%
26,23	**E1**	RØ1	Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 09 til 03 Kl., Enkelte fine rottråder, Ende		10%
27,72		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.	12_1_12_20150728_122259_A.JPG	10%
39,98		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 11 Kl.	12_1_13_20150728_122609_A.JPG	10%
49,13		IS3	Innsig vann renner inn, fra 08 til 09 Kl.	12_1_14_20150728_122837_A.JPG	10%
49,25		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.	12_1_15_20150728_122901_A.JPG	10%

By/sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Avrenning :	Operatør :	Strekknummer :	Ledningsidentitet :
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Ann-Mari**	**12**	**43976**
Tilstede :	Inspeksjonsbil :	Kameratype :	Meter start:	Oppstrøm:	Nedstrøm:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**2960**	**2432**



1:396 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
53,05	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
58,24	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		10%
58,38	PR	Puktreparasjon, 11 Kl., Reparert hull	12_1_18_20150728_123039_A.JPG	10%
58,47	HI1	Hindring,reduksjon i tverrsnittsareal er 5% eller mindre, 11 Kl., Andre, Armeringsjern.	12_1_19_20150728_123150_A.JPG	10%
67,53	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 12 Kl.		10%
77,84	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
77,84	IR2	Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl.	12_1_22_20150728_123423_A.JPG	10%
89,26	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
89,67	IF	Inspeksjon fullført -		10%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**12**	**43976**



Foto: 12_1_4_20150728_113916_A.JPG
5,95m, Puktreparasjon, 01 Kl., Reparert hull



Foto: 12_1_6_20150728_114311_A.JPG
12,23m, Hindring,reduksjon i tverrsnittsareal er 5% eller mindre, 10 Kl., Andre

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**12**	**43976**



Foto: 12_1_9_20150728_121951_A.JPG
15,98m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.



Foto: 12_1_10_20150728_122116_A.JPG
23,88m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**12**	**43976**



Foto: 12_1_12_20150728_122259_A.JPG
27,72m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.




Foto: 12_1_13_20150728_122609_A.JPG
39,98m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 11 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**12**	**43976**



Foto: 12_1_14_20150728_122837_A.JPG
49,13m, Innsig vann renner inn, fra 08 til 09 Kl.



Foto: 12_1_15_20150728_122901_A.JPG
49,25m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**12**	**43976**



Foto: 12_1_18_20150728_123039_A.JPG
58,38m, Puktreparasjon, 11 Kl., Reparert hull




Foto: 12_1_19_20150728_123150_A.JPG
58,47m, Hindring,reduksjon i tverrsnittsareal er 5% eller mindre, 11 Kl., Andre, Armeringsjern.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**12**	**43976**



Foto: 12_1_22_20150728_123423_A.JPG
77,84m, Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl.

seksjon: **12** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **28.07.2015** Visa: **Ann-Mari**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Ann-Mari**	**13**	**32287**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**2432**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2373**
Beliggenhet :	**Sidegate**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**34,60 m**

Rengjort:	**Rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :



1:285 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
2432 0,00	SI	Start inspeksjon -		10%
9,65	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
11,16	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		10%
17,35	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		10%
24,44	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		10%
27,81	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		10%
34,60	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 03 Kl.		10%
34,60	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 09 Kl.		10%
2373 34,60	IF	Inspeksjon fullført -	13_1_9_20150728_140854_A.JPG	20%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
28.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**13**	**32287**



Foto: 13_1_9_20150728_140854_A.JPG
34,6m, Inspeksjon fullført -

seksjon: **13** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **28.07.2015** Visa: **Ann-Mari**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Ann-Mari**	**10**	**82790**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
Jonathan	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**82788**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2373**
Beliggenhet :	**Sidegate**	Medie nr:		Insp. retning:	**Motstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**66,00 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :



1:525 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00	SI	Start inspeksjon -		5%
12,62	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.	15_1_2_20150721_131918_A.JPG	5%
12,62	RØ1	Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 12 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder	15_1_3_20150721_131945_A.JPG, 15_1_3_20150721_1	5%
16,38	KM	Kum, 82787? Ikke renne.		10%
20,99	TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 01 Kl.	15_1_4_20150721_132047_A.JPG	5%
22,93	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.	15_1_5_20150721_132127_A.JPG	5%
42,26	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.	15_1_6_20150721_132305_A.JPG	5%
42,47	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.	15_1_7_20150721_132330_A.JPG	5%
66,00	IA	Inspeksjon avbrutt Hindring, stein og slam..		10%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**10**	**82790**




Foto: 15_1_2_20150721_131918_A.JPG
12,62m, Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.




Foto: 15_1_3_20150721_131945_A.JPG
12,62m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 12 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**10**	**82790**



Foto: 15_1_3_20150721_131952_B.JPG
12,62m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er 5% eller mindre, fra 12 til 02 Kl., Enkelte fine rottråder




Foto: 15_1_4_20150721_132047_A.JPG
20,99m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 01 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**10**	**82790**



Foto: 15_1_5_20150721_132127_A.JPG
22,93m, Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.



Foto: 15_1_6_20150721_132305_A.JPG
42,26m, Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**10**	**82790**



Foto: 15_1_7_20150721_132330_A.JPG
42,47m, Tilkopling Innhugget tilkopling 01 Kl.

seksjon: **10** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **21.07.2015** Visa: **Ann-Mari**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Ann-Mari**	**9**	**53714**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
Jonathan	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Idrettsveien**	Fra kart:		Oppstrøms:	**82788**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2386**
Beliggenhet :	**Sidegate**	Medie nr:		Insp. retning:	**Motstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**89,08 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**800 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :






1:612 Posisjon		Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00		SI	Start inspeksjon -		15%
5,41		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling fra 01 til 02 Kl.	14_1_2_20150721_130108_A.JPG	15%
11,32		SR3	Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 12 til 01 Kl., Avskalling	14_1_3_20150721_130255_A.JPG	15%
13,05		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_4_20150721_130325_A.JPG	15%
21,11		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.	14_1_5_20150721_130420_A.JPG	15%
32,51		VN	Vannivå 5%		5%
42,15		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_7_20150721_130603_A.JPG	5%
42,96		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 03 Kl.	14_1_8_20150721_130639_A.JPG	5%
44,53		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.	14_1_9_20150721_130710_A.JPG	5%
46,44		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.	14_1_10_20150721_130742_A.JPG	5%
69,88		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.	14_1_11_20150721_130941_A.JPG	5%
72,58		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.	14_1_12_20150721_131020_A.JPG	5%
73,00	**E1**	RØ2	Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5 - 15%, fra 10 til 02 Kl., Tykk rotgren, Ende		5%
74,78		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_14_20150721_131124_A.JPG	5%
75,87		TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_15_20150721_131154_A.JPG	5%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Avrenning :	Operatør :	Strekknummer :	Ledningsidentitet :
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Regn**	**Ann-Mari**	**9**	**53714**
Tilstede :	Inspeksjonsbil :	Kameratype :	Meter start:	Oppstrøm:	Nedstrøm:
Jonathan	**01-70**	**SVC 100 SVR 250**		**82788**	**2386**



1:612 Posisjon	Kode	Observasjon	Foto	Vann
77,16	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_16_20150721_131244_A.JPG	5%
78,37	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_17_20150721_131319_A.JPG	5%
80,78	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.	14_1_18_20150721_131357_A.JPG	5%
88,96	IF	Inspeksjon fullført -		5%
89,08	TK	Tilkopling Innhugget tilkopling 08 Kl.	14_1_19_20150721_131512_A.JPG	5%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**



Foto: 14_1_2_20150721_130108_A.JPG
5,41m, Tilkopling Innhugget tilkopling fra 01 til 02 Kl.



Foto: 14_1_3_20150721_130255_A.JPG
11,32m, Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 12 til 01 Kl., Avskalling

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**



Foto: 14_1_4_20150721_130325_A.JPG
13,05m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.



Foto: 14_1_5_20150721_130420_A.JPG
21,11m, Tilkopling Innhugget tilkopling 03 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**



Foto: 14_1_7_20150721_130603_A.JPG
42,15m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.



Foto: 14_1_8_20150721_130639_A.JPG
42,96m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 03 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**




Foto: 14_1_9_20150721_130710_A.JPG
44,53m, Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.



Foto: 14_1_10_20150721_130742_A.JPG
46,44m, Tilkopling Innhugget tilkopling 12 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**



Foto: 14_1_11_20150721_130941_A.JPG
69,88m, Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.



Foto: 14_1_12_20150721_131020_A.JPG
72,58m, Tilkopling Innhugget tilkopling 10 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**



Foto: 14_1_14_20150721_131124_A.JPG
74,78m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.




Foto: 14_1_15_20150721_131154_A.JPG
75,87m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**



Foto: 14_1_16_20150721_131244_A.JPG
77,16m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.




Foto: 14_1_17_20150721_131319_A.JPG
78,37m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
21.07.2015	**Reidar Kveine**	**Idrettsveien**	**9**	**53714**




Foto: 14_1_18_20150721_131357_A.JPG
80,78m, Tilkopling Innhugget tilkopling 02 Kl.



Foto: 14_1_19_20150721_131512_A.JPG
89,08m, Tilkopling Innhugget tilkopling 08 Kl.

seksjon: **9** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Idrettsveien** Dato: **21.07.2015** Visa: **Ann-Mari**



Rør Form: Rør høyde: **800,00** Rør-bredde: **0,00**

By/Sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050


Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato:	Oppdragsgivers referanse:	Avrenning	Operatør	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Ingen avrenning**	**Ann-Mari**	**14**	**32309**
Tilstede	Inspeksjonsbil	Kameratype	Meter start:	Standard:	Skadepoeng:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**145/2005**	**0**

Fra gate/vei :	**Gamle ringeriksvei**	Fra kart:		Oppstrøms:	**2386**
Til gate/vei :		Til kart:		Nedstrøms	**2978**
Beliggenhet :	**Sidegate**	Medie nr:		Insp. retning:	**Medstrøms**
Ledningstype:	**Avløp felles**	Lagringsmedie:		Insp lengde (m) :	**112,06 m**

Rengjort:	**Ikke rengjort**	Insp metode:	**Rørinspeksjon med videokamera**
Formål:		Vannreg tiltak:	
Type foring :		Dimensjon:	**600 mm**
Foringsmateriale :		Rørmateriale:	**Betong**

Anmerkning :



1:540 Posisjon		Kode	Observasjon	Foto	Vann
0,00		SI	Start inspeksjon -		10%
4,17		SP2	Synlig pakning, pakningsringen har røket, fra 03 til 05 Kl.	14_1_2_20150806_095750_A.JPG	10%
11,80		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 01 Kl.	14_1_3_20150806_095848_A.JPG	10%
18,79		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 11 Kl.		10%
39,17		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 11 Kl.		10%
39,70		IS3	Innsig vann renner inn, 10 Kl., Rennende vann under grenet.	14_1_6_20150806_100201_A.JPG	10%
39,96		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.	14_1_6_20150806_100110_A.JPG	10%
41,13		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 01 Kl.		10%
41,70	**S1**	SR2	Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, 12 Kl., Langsående, Start		10%
42,68	**E1**	SR2	Sprukket rør, sprekkene er åpne/løse teglstein, 12 Kl., Langsående, Ende		10%
43,99		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.		10%
53,68		KO3	Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 10 til 02 Kl.	14_1_12_20150806_100617_A.JPG	10%
61,96		FK	Fallkum Rampe tilslutning, 45 grader fall.		10%
65,89		IS3	Innsig vann renner inn, fra 07 til 10 Kl., i skjøtene.	14_1_14_20150806_101830_A.JPG	10%
66,68	**S2**	RØ2	Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5 - 15%, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, i skjøtene., Start	14_1_15_20150806_101915_A.JPG	10%

By/sted :

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Avrenning :	Operatør :	Strekknummer :	Ledningsidentitet :
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Ingen avrenning**	**Ann-Mari**	**14**	**32309**
Tilstede :	Inspeksjonsbil :	Kameratype :	Meter start:	Oppstrøm:	Nedstrøm:
	01-70	**SVC 100 SVR 250**		**2386**	**2978**



1:540 Posisjon		Kode	Observasjon	Foto	Vann
71,06		IS3	Innsig vann renner inn, fra 07 til 09 Kl., i skjøt.	14_1_16_20150806_102024_A.JPG	10%
71,06		RØ3	Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15 - 30%, fra 09 til 03 Kl., Tykk rotgren	14_1_17_20150806_102058_A.JPG	10%
74,83		FS2	Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom halve og hele rørtykkelsen, fra 10 til 04 Kl., Vinkelforskjøvet	14_1_18_20150806_102208_A.JPG	10%
76,38		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
85,77		IS4	Innsig sprutende vannstråle, fra 12 til 05 Kl., i alle skjøter.	14_1_20_20150806_102446_A.JPG	10%
92,78		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
92,79		IR2	Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl.	14_1_21_20150806_102628_A.JPG	10%
104,28		TK	Tilkopling Kjerneboret tilkopling 02 Kl.		10%
104,28	**E2**	RØ2	Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5 - 15%, fra 12 til 12 Kl., Enkelte fine rottråder, Ende		10%
112,06		IA	Inspeksjon avbrutt Hindring, Rull i bunnen? Rett før kum.	14_1_25_20150806_103537_A.JPG	10%

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**



Foto: 14_1_2_20150806_095750_A.JPG
4,17m, Synlig pakning, pakningsringen har røket, fra 03 til 05 Kl.



Foto: 14_1_3_20150806_095848_A.JPG
11,8m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 01 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**



Foto: 14_1_6_20150806_100201_A.JPG
39,7m, Innsig vann renner inn, 10 Kl., Rennende vann under grenet.




Foto: 14_1_6_20150806_100110_A.JPG
39,96m, Tilkopling Kjerneboret tilkopling 10 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**



Foto: 14_1_12_20150806_100617_A.JPG
53,68m, Korrosjon/Slitasje,Manglende tilslag (rørveggen er sterkt påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller armering synlig, fra 10 til 02 Kl.



Foto: 14_1_14_20150806_101830_A.JPG
65,89m, Innsig vann renner inn, fra 07 til 10 Kl., i skjøtene.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**



Foto: 14_1_15_20150806_101915_A.JPG
66,68m, Røtter, reduksjon av tverrsnittsarealet er mellom 5 - 15%, fra 12 til 12 Kl.,
Enkelte fine rottråder, i skjøtene., Start




Foto: 14_1_16_20150806_102024_A.JPG
71,06m, Innsig vann renner inn, fra 07 til 09 Kl., i skjøt.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**



Foto: 14_1_17_20150806_102058_A.JPG
71,06m, Røtter, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 15 - 30%, fra 09 til 03 Kl., Tykk rotgren



Foto: 14_1_18_20150806_102208_A.JPG
74,83m, Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom halve og hele rørtykkelsen, fra 10 til 04 Kl., Vinkelforskjøvet

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1

Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**




Foto: 14_1_20_20150806_102446_A.JPG
85,77m, Innsig sprutende vannstråle, fra 12 til 05 Kl., i alle skjøter.



Foto: 14_1_21_20150806_102628_A.JPG
92,79m, Innstukket rør, Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5-15 %, 02 Kl.

Bærum kommune
Vann og avløp
1304 SANVDIKA
Tel: 67504050

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1


Dato :	Oppdragsgivers referanse :	Fra gate/vei:	Strekknummer :	Ledningsidentitet:
06.08.2015	**Reidar Kveine**	**Gamle ringeriksvei**	**14**	**32309**



Foto: 14_1_25_20150806_103537_A.JPG
112,06m, Inspeksjon avbrutt Hindring, Rull i bunnen? Rett før kum.

seksjon: **14** Inspeksjon: **1**

Sted: Gate/vei: **Gamle ringeriksvei** Dato: **06.08.2015** Visa: **Ann-Mari**



Rør Form: Rør høyde: **600,00** Rør-bredde: **0,00**