



NB! Vegger i ungdomsskolen oppfyller sannsynligvis ikke brannkrav idag og må oppgraderes iht. gjeldende brannrapport.

Det samme gjelder dørene. Der eksisterende dører kan beholdes, må dørene allikevel vurderes erstattet med ny dør for å ivareta rømning.

Glassvegger kan i stor grad bevares (kfr. brannrapport).

Rev. Nr.	Beskrivelse	Dato	Oppr.	Kont.	Revisjon	Prosjekt	Plan U - planlagt bygg	Skala	1:100	Dato	25.11.2019
						Sumdal Kommune					
						Sumdal barne- og ungdomsskole					
						5194692/ 201504					