

RIVING HYTTER JUNKERFJELLET OG KEISERVARDEN – BODØ KOMMUNE

Fagområde: Miljøsanering

Utført: 22 – 05 – 2018

Deltakere: Peder Eggesvik

Fareidentifikasjonen har fokus på det spesielle i oppdraget, dvs. det som prosjekterende (og byggherren) har ført inn gjennom sine beslutninger og valg. Risikoforhold som entreprenørene er pålagt å ivareta i sitt styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen er normalt ikke medtatt.

Fare	Aktuelt [x]	Vurdering / Begrunnelse	Tiltak	Ansvar/Frist
Arbeid nær VA-installasjoner i grunnen		Det VA-anlegg som er i bakken skal fjernes/saneres.		
Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner		All elektrisk strøm til området er koblet fra		
Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras				
Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for å synke i gjørme				
Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff		Sprengstoff skal ikke brukes		
Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler				
Arbeider som kan medføre oksygenmangel				
Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander	x	Ingen spesielle faremomenter	Entreprenørens kvalitetssystem	
Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	x	Ingen spesielle faremomenter	Entreprenørens kvalitetssystem	

Fareidentifikasjon for prosjekterende etter Byggherreforskriften § 17

Fare	Aktuelt [x]	Vurdering / Begrunnelse	Tiltak	Ansvar/Frist
Arbeid med montering/ demontering av tunge elementer	x	Riving hytter	Entreprenør gjennomfører SJA	
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	x	Farlige stoffer er beskrevet i miljøsaneringsrapporten.	Følg retningslinjer for håndtering av farlig avfall.	
Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer	x	Farlige stoffer er beskrevet i miljøsaneringsrapporten.	Følg retningslinjer for håndtering av farlig avfall.	
Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner		Ikke relevant		
Arbeider som innebærer brann- og eksplosjonsfare		Ikke relevant		
Kollisjon / påkjørsel	x	Det er smal veg opp til hyttene på både Keiservarden og Junkerfjellet som også brukes som turveg og som adkomst til andre anlegg.	Lav fart / aktsomhet / Entreprenør utfører SJA.	
Forstyrrelse av områder for friluftsliv	x	Områdene hvor arbeidene skal utføres er populære friluftsområder	Vise hensyn og generell aktsomhet.	
Forsøpling / spredning av avfall som følge av vær og vind	x	Området er vindutsatt og kan ellers også ha røffe værforhold.	Aktsomhet / vurdere værmelding og hvilke arbeider som utføres til hvilken tid. Sikringstiltak. Rydding.	
Oljespill	x	Kan oppstå ved skade på maskin eller ved tømning av oljetank.	Entreprenør skal ha utarbeidet beredskapsplan og ha adsorbenter tilgjengelig.	

Bodø 2018-06-12

Utarbeidet:

Peder Eggesvik

Fagkontroll:

Kristian Mejlgaard Ulla

Godkjent:

Kristian Mejlgaard Ulla