



Prosedyre for prøvetaking slam - mottakskontroll

Formål

Vi ynskjer å få betre kontroll på slammet som kjem inn frå dei ulike kommunane. Det er viktig å fange opp slam som ikkje er hensiktsmessig å kompostere, og som kan øydelegge kvaliteten til slamkompost. Ved å ta fleire prøver ved mottak, kan det også vere mogleg å fange opp kvar det evt kan vere mykje tungmetall i slammet.

Omfang

Sakshandsamar er ansvarleg for at det er oppdatert tømmeplan frå slamrenovatør.

Vekt/mottakskontroll har oversikt over faktiske leveringar og frå kva kommune.

Slamrenovatør er ansvarleg for prøvetaking.

Operatør er ansvarleg for at utstyr er tilgjengeleg og lage samleprøver til analyse.

HMS-/Kvalitetsleiar er ansvarleg for analyser.

Ansvarleg

HMS-/Kvalitetsleiar

Framgangsmåte

Tømmeplan må vere oppdatert. Dersom det vert gjort endringar frå oppsett plan må selskapet gje beskjed til sakshandsamar i SIMAS. Sakshandsamar har ansvar for å sende oppdatert tømmeplan til drift og vekt/mottakskontroll.

Ein del kommunar kjem også med mindre mengder slam direkte. Vekt/mottakskontroll har oversikt over kva leveransar som kjem inn på anlegget til ei kvar tid.

Slamrenovatør tek ut stikkprøve frå kvar levering.

Prøvetaking:

- Det er viktig med god hygiene. Bruk hanskar, og vask hender grundig etter prøvetaking.
- Det skal takast ut minimum 3 tal stikkprøvar frå kvar kommune
- Bruk prøveglas. Merk etiketter med dato og kommune.
- Legg i frysar.
- Når ein er ferdig med ein kommune skal operatøren til SIMAS laga ein samleprøve som vert sendt til analyse. Ta vare på stikkprøvane fram til analyseresultat er klar.

Ved avvik i slamtankar

Dersom slamrenovatør oppdagar avvik i tank som skal tømmast, skal det gjevast avviksmelding til SIMAS. Det er viktig at tanken ikkje vert tømt og innhaldet levert til SIMAS før ein har dokumentasjon på at slammet er ok å handsame. Ekstra arbeid og kostnader skal fakturerast kunde.

Avviksbehandling

Avvik blir meldt inn i Landax

ID:	Revisjonsdato:	Versjonsnummer:	Ansvarlig: «documents_Responsible_FullName»	Side 1 av 1
2404	01.06.2021	3		