




| Rev.: | Beskrivelse: | Dato: |
|-------|--------------|-------|
|       |              |       |
|       |              |       |
|       |              |       |
|       |              |       |

Fargekoder:

- Utbedret hastetiltak
- Skade nivå 1 (lite riss)
- Skade nivå 2 (stort riss)
- Skade nivå 3 (liten skade)
- Skade nivå 4 (middels skade)
- Skade nivå 5 (stor skade)
- Kjerneborret betongprøve
- Kjerneborret betongprøve (små)

Kommentarer:

- \* Et gjennomgående problem på hele kantinebygget er stedvis armeringsjern som er kappet helt i overflaten. Dette må kartlegges og utbedres.

Se vedlagt dokument for eksempelilde på de forskjellige skadenivå

| Tegningsnummer | Fase  |
|----------------|-------|
| B 231 40 010   | ANBUD |

Tittel:Tilstand - kantine - fasade nordvest

Prosjekt: A0570 - Bergen Rådhus - fasaderehabilitering

Oppdragsgiver:  
Bergen Kommune, etat for utbygging

|                                                                                       |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | Dato:<br>13.12.2018     | Rev. dato:              |
|                                                                                       | Tegnet av:<br>J.A.      | Rev. nummer:            |
| Jacob Kjødesvei 15<br>5232 Paradis<br>Tlf: 55 60 40 50                                | Kontrollert av:<br>T.B. | Prosjektnr.:<br>2012221 |