


KOMMENTARER:

- * Skadene under vinduet kommer av armering som ligger med for lav overdekning. Eksempelvis har skaden markert "skade nivå 5" armeringen helt fremme i dagen. Denne typen skade er gjennomgående, men ikke markert på alle vinduer. Et anslag kan basere seg på at alle vinduer må utbedres for denne skaden i større eller mindre grad.
- * Et annet gjennomgående problem på hele kantinebygget er stedvis armeringsjern som er kappet helt i overflaten. Dette må kartlegges og utbedres.
- * Noen steder er det markert flere skader veldig tett, som er av samme skadenivå (for eksempel samme på begge sider av en søyle). Her er det kun registrert et farget felt.

Rev.:	Beskrivelse:	Dato:
Fargekoder:		
	Utbedret hastetiltak	
	Skade nivå 1 (lite riss)	
	Skade nivå 2 (stort riss)	
	Skade nivå 3 (liten skade)	
	Skade nivå 4 (middels skade)	
	Skade nivå 5 (stor skade)	
	Kjerneborret betongprøve	
	Kjerneborret betongprøve (små)	



Tegningsnummer		Fase	
B 231 40 011		ANBUD	
Tittel: Tilstand - kantine - fasade nordøst			
Prosjekt: A0570 - Bergen Rådhus - fasaderehabilitering			
Oppdragsgiver: Bergen Kommune, etat for utbygging			
 BETONG CONSULT		Dato: 13.12.2018	Rev. dato:
		Tegnet av: J.A.	Rev. nummer:
Jacob Kjødesvei 15 5232 Paradis Tlf: 55 60 40 50		Kontrollert av: T.B.	Prosjektnr.: 2012221