

| Etasje    | Symbol                                                                              | Rom Nr. | Romnavn                | Areal gulv | UK. Himling | Himling                               | Gulv                      | Vegg                           | Annen informasjon                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|           |    | 160.5   | Dusj                   | 8,50       | 4 100       | Systemhimling, hygienabsorbent        | Fliser                    | Fliser                         |                                   |
| 2. Etasje |                                                                                     |         |                        |            |             |                                       |                           |                                |                                   |
|           |    |         | BRA -Eksisterende bygg | 273,60     | 4 100       |                                       |                           |                                |                                   |
|           |    |         | BRA -Nybygg            | 280,26     | 4 100       |                                       |                           |                                |                                   |
|           |    |         | Eksisterende bygg      | 273,60     | 4 100       |                                       |                           |                                |                                   |
|           |    |         | Heis                   | 3,16       | 4 100       |                                       |                           |                                |                                   |
|           |    | 201     | Sosial sone            | 11,94      | 4 100       | Systemhimling                         | Linoleum                  | Veggmailing                    |                                   |
|           |    | 202     | Trapperom              | 8,64       | 4 100       |                                       | Linoleum                  | Veggmailing                    |                                   |
|           |    | 203     | BK                     | 4,11       | 4 100       | Systemhimling                         | Våtromsvinyl med oppbrett | Våtromsplater                  |                                   |
|           |    | 204     | WC                     | 2,17       | 4 100       | Systemhimling                         | Fliser                    | Fliser                         |                                   |
|           |    | 205     | WC                     | 1,79       | 4 100       | Systemhimling                         | Fliser                    | Fliser                         |                                   |
|           |    | 206     | Møterom                | 15,43      | 4 100       | Perforerte gipsplater.                | Parkett på trinnlydmatte  | Veggmaling / panel             |                                   |
|           |    | 207     | Stille rom             | 7,61       | 4 100       | Systemhimling                         | Linoleum -18dB trinnlyd   | Veggmailing                    |                                   |
|           |    | 208     | Garderobe              | 11,88      | 4 100       | Systemhimling                         | Fliser                    | Våtromsplater                  |                                   |
|           |    | 208.1   | Dusj                   | 1,90       | 4 100       | Systemhimling,hygienabsorbent         | Fliser                    | Fliser                         |                                   |
|           |    | 208.2   | WC                     | 1,91       | 4 100       | Systemhimling                         | Fliser                    | Fliser                         |                                   |
|           |    | 209     | Lager                  | 3,45       | 4 100       | Systemhimling                         | Vinyl                     | Veggmailing                    |                                   |
|           |    | 210     | Kontor                 | 10,75      | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |    | 211     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |    | 212     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |    | 213     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |    | 214     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |    | 215     | Kontor                 | 14,04      | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |   | 216     | Kontor                 | 7,69       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 217     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 218     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 219     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 220     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 221     | Kontor                 | 8,64       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 222     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 223     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 224     | Kontor                 | 6,84       | 4 100       | Fast gipsplatehimling                 | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 225     | Korridor               | 31,68      | 4 100       | Systemhimling                         | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 226     | Korridor               | 33,59      | 4 100       | Systemhimling                         | Linoleum -18dB trinnlyd   | Malte sponplater / glassvegg   |                                   |
|           |  | 250     | Trapperom              | 8,78       | 4 100       |                                       | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 251     | Korridor               | 15,80      | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 252     | Korridor               | 47,76      | 4 100       | Systemhimling, komplettering          | Eksisterende parkettgulv  | Maling / glassvegger           | Fradeling,- eksisterende kontor   |
|           |  | 253     | Sosial sone            | 8,45       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 254     | Sosial sone            | 21,50      | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 255     | WC                     | 2,60       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 256     | WC                     | 2,65       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 257     | Lager                  | 2,44       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 258     | BK                     | 1,79       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 259     | HCWC                   | 8,45       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 260     | Møterom                | 18,09      | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 261     | Kontor                 | 8,53       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 262     | Kontor                 | 8,73       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 263     | Kontor                 | 11,61      | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 264     | Kontor                 | 12,48      | 4 100       | Fast gipsplatehimling etter ombygging | Eksisterende parkettgulv  | Malte sponplater / glassvegger | Avdelt areal til korridor         |
|           |  | 265     | Kontor                 | 8,51       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 266     | Kontor                 | 8,71       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 267     | Kontor                 | 8,72       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 268     | Kontor                 | 8,40       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 269     | Kontor                 | 16,83      | 4 100       | Fast gipsplatehimling etter ombygging | Eksisterende parkettgolv  | Maling på gipsplater           | Eksisterende kontor delt i to kon |
|           |  | 270     | Kontor                 | 6,30       | 4 100       | Fast gipsplatehimling etter ombygging | Eksisterende parkettgolv  | Maling på gipsplater           | Eksisterende kontor delt i to kon |
|           |  | 271     | Kontor                 | 8,16       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 272     | Kontor                 | 8,01       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
|           |  | 273     | Lager                  | 4,06       | 4 100       | Ikke berørt                           | Ikke berørt               | Ikke berørt                    |                                   |
| Takplan   |                                                                                     |         |                        |            |             |                                       |                           |                                |                                   |
|           |  |         | BRA -Nybygg            | 38,43      | 4 100       |                                       |                           |                                |                                   |
|           |  | 300     | Trapperom              | 15,01      | 4 100       | Systemhimling                         | Linoleum                  | Veggoverflate                  |                                   |
|           |  | 301     | Teknisk rom            | 23,22      | 4 100       | Støvbindende maling på gipsplater     | Vinylbelegg med oppbrett  | Maling på gipsplater           |                                   |

Oppdrag:  
Innherred Renovasjon  
**Administrasjonsbygg på Mule**  
Mule, Levanger Kommune


Type tegning:  
**Rombehandlingsskjema 2. etasje**

Fase:   **Anbud**

index

beskrivelse

dato/sign



**LETNES**  
ARKITEKTKONTOR AS

Dato  
07.06.2019

tlf 740 41700  
letnesark.no

Nordgata 28, 7650 Verdal,  
firmapost@letnesark.no

Filnavn:  
1861-IR  
Administrasjonsbygg  
190519.pln

Besøk:  
VERDAL, Nordgata 28  
LEVANGER, Kirkegata 25  
STEINKJER, Skippergata 1

Sign.  
kh

Kontroll:

revisjonsindex:

Oppdragsnr:  
**2018.61**

Tegn.nr:   **2018.61 C56-02**