


V1



NB: Tegninger utarbeidet av oss kan ikke uten vårt skriftlige samtykke benyttes i annen sammenheng eller i videre utstrekning enn forutsatt.

[illegible]

Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.
-------	------	-------------	------	--------

Lokalisering:

Fase:
TILBUDSTEGNING



Tittel: FRØYA KOMMUNE BYGG FOR VARMESENTRAL	Godkjent: AAS	
	Kontroll prosjekt	
	Tegner: MK	Kontroll: AAS
	Filnavn: 2011 Bygg for varmesentral.pln	
	Dato: 25.06.20	
	Målestokk:	
	Kontroll utførende	
Sign.:	Kontroll:	

Projektnr.: 2011	Tegningsnr.: A61-101.1	Projektnr. for prosjekterende/lev
Type tegning: Vinduskjema 1		Revisjon:

PLASSERING	Gavlfasade mot øst		
TYPE	Åpningsvindu		
ANTALL	1		
HENGSLING	Sidehengslet		
BRANNKRAV			
LYDKRAV			
GLASS	2- lags glass		
SPROSSER	Som tegnet, gjennomgående		
MATERIALE	Treverk		
BEHANDLING	Malt fra fabrikk, samme farge som vegg.		
UTFRESING	Standard not for utforing		
BESLAG	Jmfr. byggherre		