



Bamble kirke, illustrert skadeomfang på takkonstruksjon.

Alle de skraverte feltene har råteskade hvor bæreevne er borte. Noen steder er det kun en side av bjelkene som er råteskadet, slik det er vist på skissen. Det kan forekomme ytterligere skader som ikke er kommet frem under rådende forhold ved skadebefaring.


Sør-øst



Sør-vest



Nord-vest



Nord-øst

