

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: 10221076-RIBr-RAP-01-001, som har forrang.

Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner.

Risikoklasse: 6

Brannklasse/bygningsbrannklasse: 2/2

Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:

- Ledesystem iht. NS 3926
- Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral

Underlag motatt: .23.03.2020

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | Stue kan ikke brukes som sengerom uten bytte av dør og vindu mot uteplass     |
| 002 | Vindu må ha brannmotstand                                                     |
| 003 | Dersom dør ikke byttes må vaskemaskin flyttes                                 |
| 004 | Det er ikke tillatt med lading av rullestoler i rømningsvei                   |
| 005 | Vinduer i innvendig hjørne må ha brannmotstand                                |
| 006 | Vegg/dør har høyere motstand enn kravet                                       |
| 007 | Vindu i innervegg må ha brannmotstand eller blendes - se RAP-01-001           |
| 008 | Rømningsvei må ryddes se RAP-01-001                                           |
| 009 | Vegg og dør må etableres                                                      |
| 010 | Vegg og tak på lager må kontrolleres - se RAP-01-001                          |
| 011 | Dersom dør har brannmotstand EI 60-CS må den ikke byttes. Dør må være lukket. |
| 012 | Det anbefales at vegg og dør fjernes for letting av sengefransport.           |
| 013 | Krav til tak EI 60 [A 60]                                                     |
| 014 | Minimumskrav til dør E 30-CS                                                  |
| 015 | Krav til tak REI 120-M A2-s1,d0                                               |
| 016 | Minimumskrav til dør EI 30-S                                                  |
| 017 | Krav til kanal EI 60 [A60]                                                    |

|                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Adkomst brannvesen                      |
|  | Sekundær adkomst brannvesen             |
|  | Utgang til det fri                      |
|  | Rømningsretning                         |
|  | Brannvegg REI 120-M A2-s1,d0 [A120]     |
|  | Branncelle EI60 [B60]                   |
|  | Branncelle EI 60 A2-s1,d0 [A60]         |
|  | Fluktvei                                |
| EI120CS                                                                               | Dør: EI <sub>2</sub> 120CS <sub>A</sub> |
| EI60CS                                                                                | Dør: EI <sub>2</sub> 60CS <sub>A</sub>  |
| EI60S                                                                                 | Dør: EI <sub>2</sub> 60S <sub>A</sub>   |
| EI30CS                                                                                | Dør: EI <sub>2</sub> 30CS <sub>A</sub>  |
| EI30S                                                                                 | Dør: EI <sub>2</sub> 30S <sub>A</sub>   |
| E30CS                                                                                 | Dør: E30CS <sub>A</sub>                 |
| E90                                                                                   | Dør: E90                                |
| EI120                                                                                 | Dør: EI <sub>2</sub> 120                |
|  | Brannalarmsentral/-tablå                |

|                                                                                                              |                    |  |             |            |                             |                 |             |        |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|----|--|
| 00                                                                                                           | Tilstandsvurdering |  |             |            | 30.09.2020                  | cao             | margs       | margs  |    |  |
| Rev.                                                                                                         | Beskrivelse        |  |             | Endr liste | Dato                        | Tegn.           | Kontr.      | Godkj. |    |  |
| GJEMNES KOMMUNE<br>GJEMNES SYKEHJEM                                                                          |                    |  |             |            | Original format             |                 | Fag         |        |    |  |
|                                                                                                              |                    |  |             |            | A3                          |                 | RIBR        |        |    |  |
|                                                                                                              |                    |  |             |            | Hilestokk                   |                 | 1:300 - A3  |        |    |  |
|                                                                                                              |                    |  |             |            |                             |                 |             |        |    |  |
| Branntegning<br>Plan 02<br>Gnr./bnr. 30/81                                                                   |                    |  |             |            | Fase:<br>TILSTANDSVURDERING |                 |             |        |    |  |
|                                                                                                              |                    |  |             |            | Status                      |                 |             |        |    |  |
| <br>www.multiconsult.no |                    |  | Dato        | 30.09.2020 | Konstr./Tegnet              | CAO             | Kontrollert | MARGS  |    |  |
|                                                                                                              |                    |  | Oppdragsnr. | 1022076    | Tegningsnr.                 | RIBr-TEG-01-002 | Rev.        | MARGS  | 00 |  |
|                                                                                                              |                    |  |             |            |                             |                 |             |        |    |  |
|                                                                                                              |                    |  |             |            |                             |                 |             |        |    |  |