



Prosjektinformasjon

Prosjektnavn
Vannledning Kirkegata

30.08.2022

Kunde

Firma: Vestte Toten Kommune
Kontakt: Viggo
Avdeling:
Gate:
By: Raufoss
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

Sted

Firma: VTK
Kontakt: Viggo
Avdeling: Peiling og inspeksjon av vannledning
Gate: Kirkegata
By: Raufoss
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

Entreprenør

Firma: Brødrene Grønnerud
Kontakt: John Borge
Avdeling: Rørinspeksjon
Gate:
By: Gjøvik
Telefon: 90581096
Fax:
Mobil:
E-Mail: john@gronnerud.no



Strekprofil

Prosjektnavn
Vannledning Kirkegata

Project Number

Project Date
30.08.2022**, 300 mm**

Nr.	Oppstrøms Kum	Nedstrøms Kum	Dato	Adresse/Gate	Rørmateriale	Total lengde	Inspisert lengde
1	Vannkum 1 Kirkegård		30.08.2022	Kirkegata	Andre	242,14 m	242,75 m

1 x 300 = 242,14 Total lengde [m], (242,75 Inspisert lengde [m])**1 = 242,14 Total lengde [m], (242,75 Inspisert lengde [m])**



John Grønnerud
Tel. 90581096
john@gronnerud.no

Dato 30.08.2022	Kamera RX 90	Avrenning	Lsid 30.08.2022 08:34:21	No 1
Prosjektnavn Vannledning Kirkegata	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Sprinter 4x4	Operatør John	Skadepoeng 0

By/Sted		Oppstrøms Kum	Vannkum 1 Kirkegård	Rørlengde[m]	0
Adresse/Gate	Kirkegata	Opp. kum type		Total lengde [l]	242,14
Overlate forhold		Nedstrøms Kum		Innspektert[m]	242,75
Fra kart		Ned. kum type		Byggear	
Diameter	300mm		Inspeksjonsformål	Andre, se anmerkningsfelt	
Ledningstype	Vannledning		Inspeksjonsmetode	Rørinspeksjon med videokamera	
Renoveringsmetode:			Inspeksjons retning	Ukjent	
Foringsmateriale:			Rengjøring		
Rørmateriale	Andre		Anmerkning/Generell kommentar	peiling	

1:1781	m +	Kode	Observasjon	Målenøyaktighet	MPEG	Foto	Grad	Vann
	0.61	IF	Inspeksjon fullført		00:54:15		0,00	0 %
	0.00	SI	Start inspeksjon		00:00:00		0,00	0 %
	242.14	RE	Retningsendring på 9 Kl., Prefabrikkert bend / støpejernsbend		00:27:06		0,00	0 %