



## Totalentreprise Legekontorer – Dokumentoversikt anbudsmateriale

### A. Fellesdokumenter

- A.0 Dokumentoversikt (dette dokument)
- A.1 Ytelsesbeskrivelse
- A.2 Rom- og funksjonsprogram
- A.3 Risikovurdering
- A.4 Prisskjema

### B.1 ARK

- B.1.1 Tegningsliste og tegninger

### B.2 RIBr

- B.2.1 Brannteknisk konsept
- B.2.2 Branntegninger

### B.3 RIBfy - RIEne

- B.3.1 Premissrapport
- B.3.2 Energirapport
- B.3.3 Inneklimarapport
- B.3.4 Dagslysrappport

### B.4 RIAku

- B.4.1 Premissrapport
- B.4.2 Lydplan

### B.5 RIB

- B.5.1 Tegninger foreslått bæresystem

### B.6 RIV

- B.6.1 Planskisse røranlegg
- B.6.2 Systemskjema varmeanlegg
- B.6.3 Planskisse luftbehandlingsanlegg

### B.7 RIE

- B.7.1 Funksjonsbeskrivelse – Solceller
- B.7.2 Beskrivelse AC – Solcelleanlegg
- B.7.3 Vurdering av risiko ved lynnedslag
- B.7.4 Utomhus Elektro
- B.7.5 Tegninger hovedføringer

### B.8 RIVa

- B.8.1 Notat overvann
- B.8.2 Overvannsberegning

### B.9 LARK

- B.9.1 Tegninger

### B.10 RIGeo

- B.10.1 Geoteknisk rapport

### B.11 RIMiljø

- B.11.1 Miljøbeskrivelse\*
- B.11.2 Miljøsaneringsrapport 2016\*
- B.11.3 Tegninger Legebolig

\*Miljøsaneringsrapport 2016 erstattes av Miljøbeskrivelse, som antas ferdigstilt 21.4.2023.