

VEDLEGG C3 – FOTODOKUMENTASJON

Bilde 1: Oversiktsbilde sett fra Øst



Bilde 2: Oversiktsbilde sett over brua



Bilde 3: Landkar



Bilde 4: Landkar– Noe bevegelse i enkelte stein



Bilde 5: Landkar



Bilde 6: Landkar – Noe bevegelse mellom stein



Bilde 7: Bruplate



Bilde 8: Bruplate



Bilde 9: Bruplate



Bilde 10: Slitelag



Bilde 11: Rekkverk



Bilde 12: Rekkverk

