



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

	KONSEKVENSKATEGORI				
	K1 Ufarlig	K2 Farlig	K3 Kritisk	K4 Meget kritisk	K5 Katastofal
Skade på menneskers liv og helse	Ingen eller ubetydelig personskade	Få og store personskader	Få, men alvorlige personskader eller alvorlig sykdom	Mulig dødsfall / flere alvorlige personskader eller alvorlig sykdom og fare for varig men	kan resultere i dødsfall og mange alvorlige personskader
Skade på materielle verdier/økonomisk tap	Ubetydlig skade på materiell (<50000 kr)	Mindre skader på materiell (50000- 500000 kr)	Betydelig skade på materiell (500000 - 2 mill kr)	Alvorlig skade på materiell (2 - 20 mill kr)	Store materielle ødeleggelser (>20 mill kr)
Skade på ytre miljø	Små miljøskader. Ikke registrerbart i resipient	Miljøskader. Registrerbar skade. Restaurerings-tid < 1 år.	Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-3 år.	Alvorlig og lagvarig miljøskade. Lokale konsekvenser med restaureringstid 3-10 år	Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 år
Skader på omdømme	Begrenset lokal oppmerksomhet (kun internt i prosjektet)	Mulig oppmerksomhet fra myndigheter. Oppmerksomhet fra lokale media.	Forårsaker myndighets-granskning. Stor oppmerksomhet fra nasjonale media	Betydning for fremtidige prosjekter og jobber. Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.	

	SANNSYNLIGHETSKATEGORI				
	S1 Lite sannsynlig	S2 Mindre sannsynlig	S3 sannsynlig	S4 Meget sannsynlig	S5 Svært sannsynlig
Sannsynlighet	Aldri registrert lignende hendelser	Har vært registrert lignende hendelser	Har vært registrert i tilsvarende prosjekter	Vil kunne skje i prosjektet	Forventes å skje i prosjektet

RISIKOSAMMENSTILLING					
S5 Svært sannsynlig	Middels	Middels	Høy	Høy	Høy
S4 Meget sannsynlig	Middels	Middels	Middels	Høy	Høy
S3 Sannsynlig	Lav	Middels	Middels	Middels	Høy
S2 Mindre sannsynlig	Lav	Lav	Middels	Middels	Middels
S1 Lite sannsynlig	Lav	Lav	Lav	Middels	Middels

Lav	Lav risiko. Avbøtende tiltak gjennomføres kun når nytte-/kostvurderingen tilsier det
Middels	Tolerabelt område. Akseptabelt bare hvis videre risikoreduksjon er for dyr i forhold til oppnådd forbedring
Høy	Uakseptabel risiko. Avbøtende tiltak er nødvendig



Farekilde / risikoområde:	
---------------------------	--

[illegible]



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013
Ref.nr.		Sign	
Aktivitet		Side	
Uønsket hendelse			
Beskrivelse av hendelse			

--	--	--	--

Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse
	K1	Ufarlig	
	K2	Farlig	
	K3	Kritisk	
	K4	Meget kritisk	
	K5	Katastrofalt	

Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
	S1	Lite sannsynlig	
	S2	Mindre sannsynlig	
	S3	Sannsynlig	
	S4	Meget sannsynlig	
	S5	Svært sannsynlig	

Risiko	
	Lav
	Middels
	Høy

Risikovurdering etter avbøtende tiltak	
Lav	
Middels	
Høy	
Konsekvens	Sannsynlighet

Forslag til avbøtende tiltak	

[illegible]



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.	A7	Sign																					
Aktivitet	Hugging / skogrydding	Side																					
Uønsket hendelse	Klemskader																						
Beskrivelse av hendelse	Raset har ført til mye nedfall og knekt skog. Skogrydding kan derfor være risikofylt med fare for klemskader																						
Konsekvenskategori		Beskrivelse / begrunnelse																					
	K1 Ufarlig	Fare for tap av liv og alvorlig personskader																					
	K2 Farlig																						
	K3 Kritisk																						
X	K4 Meget kritisk																						
	K5 Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori		Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1 Lite sannsynlig	Har vært registrert linende hendelser																					
X	S2 Mindre sannsynlig																						
	S3 Sannsynlig																						
	S4 Meget sannsynlig																						
	S5 Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>		Risiko			Lav	X	Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>S2</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav		Middels		Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K2	S2
Risiko																							
	Lav																						
X	Middels																						
	Høy																						
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																							
Lav																							
Middels																							
Høy																							
Konsekvens	Sannsynlighet																						
K2	S2																						
Forslag til avbøtende tiltak																							
Forsiktig hugging med støtte av gravemaskin med tømmerklo. Nødvendige sikkerhetsavstander må overholdes																							



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013
Ref.nr.	B7	Sign	
Aktivitet	Hugging / skogrydding	Side	
Uønsket hendelse	Kuttskader		
Beskrivelse av hendelse	Raset har ført til mye nedfall og knekt skog. Skogrydding kan derfor være risikofylt med fare for kuttskader		
Konsekvenskategori		Beskrivelse / begrunnelse	
	K1 Ufarlig	Få og alvorlige personskader	
X	K2 Farlig		
	K3 Kritisk		
	K4 Meget kritisk		
	K5 Katastrofalt		
Sannsynlighetskategori		Beskrivelse / begrunnelse / årsak til	
	S1 Lite sannsynlig	Har vært registrert lignende hendelser	
X	S2 Mindre sannsynlig		
	S3 Sannsynlig		
	S4 Meget sannsynlig		
	S5 Svært sannsynlig		
Risiko		Risikovurdering etter avbøtende tiltak	
X	Lav	Lav	
	Middels	Middels	
	Høy	Høy	
		Konsekvens	Sannsynlighet
		K2	S2
Forslag til avbøtende tiltak			
Forsiktig hugging med støtte av gravemaskin med tømmerklo. Nødvendige sikkerhetsavstander må overholdes			



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.	D2	Sign																					
Aktivitet	Utlekking av masse	Side																					
Uønsket hendelse	Utglidning pga utlegging																						
Beskrivelse av hendelse																							
Feil plassering av utlagte masser kan medføre fare for utglidning. Eksempler på feil utlegging kan være utlegging av masser fra skråningstopp.																							
Konsekvenskategori		Beskrivelse / begrunnelse																					
	K1 Ufarlig	Mulighet for dødsfall eller alvorlig skade																					
	K2 Farlig																						
	K3 Kritisk																						
X	K4 Meget kritisk																						
	K5 Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori		Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1 Lite sannsynlig	Har vært registrert i lignende prosjekter																					
	S2 Mindre sannsynlig																						
X	S3 Sannsynlig																						
	S4 Meget sannsynlig																						
	S5 Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>		Risiko			Lav	X	Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K4</td> <td>S2</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav		Middels	X	Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K4	S2
Risiko																							
	Lav																						
X	Middels																						
	Høy																						
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																							
Lav																							
Middels	X																						
Høy																							
Konsekvens	Sannsynlighet																						
K4	S2																						
Forslag til avbøtende tiltak																							
Utlekking av masser må foregå fra bunn av skråning. Midlertidig lagring av masser i anleggsområdet skal ikke forekomme.																							



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013
Ref.nr.	D3	Sign	
Aktivitet	Bygging av anleggsvei	Side	
Uønsket hendelse	Utgilidning / skred		
Beskrivelse av hendelse	Bygging av anleggsveier kan medføre fare for utfyllinger i områder med lav geoteknisk sikkerhet. Feil utfylling kan påvirke stabiliteten negativt og utløse ras.		

Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse
	K1	Ufarlig	
	K2	Farlig	
	K3	Kritisk	
X	K4	Meget kritisk	
	K5	Katastrofalt	

Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til
	S1	Lite sannsynlig	
	S2	Mindre sannsynlig	
X	S3	Sannsynlig	
	S4	Meget sannsynlig	
	S5	Svært sannsynlig	

Risiko	
	Lav
X	Middels
	Høy

Risikovurdering etter avbøtende tiltak	
Lav	
Middels	X
Høy	
Konsekvens	Sannsynlighet
K4	S1

Forslag til avbøtende tiltak	Bygging av anleggsvei må foregå etter anvisning fra geotekniker.
-------------------------------------	--



RISIKOVURDERING AV ANLEGGSSARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde			Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.		D4	Sign																					
Aktivitet		Forflytning på dårlig grunn	Side																					
Uønsket hendelse		Utglidning pga bløtt underlag																						
Beskrivelse av hendelse																								
Maskiner sklir ut pga grunnbrudd eller forflytning for nær skråning/bekkekant																								
Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse																					
	K1	Ufarlig	Fare for skade på personer og mindre skader på materiell.																					
X	K2	Farlig																						
	K3	Kritisk																						
	K4	Meget kritisk																						
	K5	Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1	Lite sannsynlig	Har vært registrert i lignende prosjekter																					
	S2	Mindre sannsynlig																						
X	S3	Sannsynlig																						
	S4	Meget sannsynlig																						
	S5	Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>			Risiko			Lav	X	Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>S1</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav	X	Middels		Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K2	S1
Risiko																								
	Lav																							
X	Middels																							
	Høy																							
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																								
Lav	X																							
Middels																								
Høy																								
Konsekvens	Sannsynlighet																							
K2	S1																							
Forslag til avbøtende tiltak																								
Legge ut tilstrekkelig bærelag over dårlig grunn. Påse at maskiner ikke beveger seg på ustabile masser utenom adkomstveien. Det må utvises forsiktighet ved all forflytting med maskiner utenom opparbeidede anleggsveier																								



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde			Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.		D5	Sign																					
Aktivitet		Høy vannføring	Side																					
Uønsket hendelse		Utglidning pga erosjon i utgravde områder																						
Beskrivelse av hendelse																								
Graving for nytt bekkeløp innebærer blottstilt leire som ikke er erosjonssikret. Ved høy vannføring kan det oppstå uheldig erosjon som kan utløse utglidninger																								
Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse																					
	K1	Ufarlig	Fare for skade på personer og mindre skader på materiell.																					
X	K2	Farlig																						
	K3	Kritisk																						
	K4	Meget kritisk																						
	K5	Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
X	S1	Lite sannsynlig	Høy vannføring i bekken over tid på vinteren er lite sannsynlig.																					
	S2	Mindre sannsynlig																						
	S3	Sannsynlig																						
	S4	Meget sannsynlig																						
	S5	Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>			Risiko		X	Lav		Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>S1</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav	X	Middels		Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K2	S1
Risiko																								
X	Lav																							
	Middels																							
	Høy																							
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																								
Lav	X																							
Middels																								
Høy																								
Konsekvens	Sannsynlighet																							
K2	S1																							
Forslag til avbøtende tiltak																								
Erosjonssikre nytt bekkeløp etter hvert som det blir gravd ut. Utgraving av nytt bekkeløp gjøres i henhold til anvisning fra geotekniker																								



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013
Ref.nr.	D6	Sign	
Aktivitet	Omlegging av vannledning	Side	
Uønsket hendelse	Utglidning pga graving i bløte masser		
Beskrivelse av hendelse	Kontakt med sensitive masser ved graving for ny vannledning i bekkebunn kan medføre fare for utglidninger		
Konsekvenskategori		Beskrivelse / begrunnelse	
	K1 Ufarlig	Kollaps av grøfter kan medføre tap av menneskeliv	
	K2 Farlig		
	K3 Kritisk		
X	K4 Meget kritisk		
	K5 Katastrofalt		
Sannsynlighetskategori		Beskrivelse / begrunnelse / årsak til	
	S1 Lite sannsynlig	Har vært registrert lignende hendelser tidligere	
X	S2 Mindre sannsynlig		
	S3 Sannsynlig		
	S4 Meget sannsynlig		
	S5 Svært sannsynlig		
Risiko		Risikovurdering etter avbøtende tiltak	
	Lav	Lav	X
X	Middels	Middels	
	Høy	Høy	
		Konsekvens	Sannsynlighet
		K4	S1
Forslag til avbøtende tiltak			
Seksjonsvis utgraving av grøftetrase. Behovet for grøftekasser må vurderes			



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde			Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.		E1	Sign																					
Aktivitet		Transport av masser	Side																					
Uønsket hendelse		Støv/støy fra lastebiler																						
Beskrivelse av hendelse																								
Ved transport inn i området kan det oppstå ulemper knyttet til støy fra maskiner og støv fra adkomstveg																								
Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse																					
X	K1	Ufarlig	Begrenset tidsperiode og få berørte parter.																					
	K2	Farlig																						
	K3	Kritisk																						
	K4	Meget kritisk																						
	K5	Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1	Lite sannsynlig	Har vært registrert lignende hendelser. Mindre sannsynlig med støv på vinteranlegg.																					
X	S2	Mindre sannsynlig																						
	S3	Sannsynlig																						
	S4	Meget sannsynlig																						
	S5	Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>			Risiko		X	Lav		Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>S2</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav	X	Middels		Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K1	S2
Risiko																								
X	Lav																							
	Middels																							
	Høy																							
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																								
Lav	X																							
Middels																								
Høy																								
Konsekvens	Sannsynlighet																							
K1	S2																							
Forslag til avbøtende tiltak																								



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013
Ref.nr.	E2	Sign	
Aktivitet	Utlekking av masser	Side	
Uønsket hendelse	Støy fra maskiner		
Beskrivelse av hendelse			
Nærliggende boliger kan høre maskinstøy fra anlegget.			
Konsekvenskategori		Beskrivelse / begrunnelse	
X	K1 Ufarlig	Begrenset tidsperiode, ingen skader.	
	K2 Farlig		
	K3 Kritisk		
	K4 Meget kritisk		
	K5 Katastrofalt		
Sannsynlighetskategori		Beskrivelse / begrunnelse / årsak til	
	S1 Lite sannsynlig	De nærmeste husene evakuert	
X	S2 Mindre sannsynlig		
	S3 Sannsynlig		
	S4 Meget sannsynlig		
	S5 Svært sannsynlig		
Risiko		Risikovurdering etter avbøtende tiltak	
X	Lav	Lav	X
	Middels	Middels	
	Høy	Høy	
		Konsekvens	Sannsynlighet
		K1	S2
Forslag til avbøtende tiltak			



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde			Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.		G4	Sign																					
Aktivitet		Omlegging av vannledning	Side																					
Uønsket hendelse		Skade på eksisterende jordkabel																						
Beskrivelse av hendelse																								
Eksisterende vannledning vurderes ikke flyttet. Arbeider over denne kan medføre skade på vannledningen.																								
Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse																					
	K1	Ufarlig	Mindre materielle skader. Fare for brudd på vannledningen med																					
X	K2	Farlig																						
	K3	Kritisk																						
	K4	Meget kritisk																						
	K5	Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1	Lite sannsynlig	Har vært registrert i lignende prosjekter.																					
	S2	Mindre sannsynlig																						
X	S3	Sannsynlig																						
	S4	Meget sannsynlig																						
	S5	Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>			Risiko			Lav	X	Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>S1</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav	X	Middels		Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K2	S1
Risiko																								
	Lav																							
X	Middels																							
	Høy																							
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																								
Lav	X																							
Middels																								
Høy																								
Konsekvens	Sannsynlighet																							
K2	S1																							
Forslag til avbøtende tiltak																								
Påvisning av vannledning og forsiktig graving.																								



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde			Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.		G6	Sign																					
Aktivitet		Graving for nytt bekkeløp	Side																					
Uønsket hendelse		Skade på eksisterende vannledning																						
Beskrivelse av hendelse																								
Graving over eksisterende vannledning																								
Konsekvenskategori			Beskrivelse / begrunnelse																					
X	K1	Ufarlig	Mindre materielle skader. Fare for brudd på vannledning med påfølgende manglende vannforsyning.																					
	K2	Farlig																						
	K3	Kritisk																						
	K4	Meget kritisk																						
	K5	Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori			Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1	Lite sannsynlig	Har vært registrert i lignende prosjekter.																					
	S2	Mindre sannsynlig																						
X	S3	Sannsynlig																						
	S4	Meget sannsynlig																						
	S5	Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>			Risiko		X	Lav		Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>S2</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav	X	Middels		Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K1	S2
Risiko																								
X	Lav																							
	Middels																							
	Høy																							
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																								
Lav	X																							
Middels																								
Høy																								
Konsekvens	Sannsynlighet																							
K1	S2																							
Forslag til avbøtende tiltak																								
Påvisning av vannledning og mulighet for vannforsyning over annen vannledning.																								



RISIKOVURDERING AV ANLEGG SARBEIDER

Vurdering av konsekvens og sannsynlighet

Farekilde/ risikoområde		Dato	11.09.2013																				
Ref.nr.	H1	Sign																					
Aktivitet	Transport av masser	Side																					
Uønsket hendelse	Veitrafikkulykker																						
Beskrivelse av hendelse																							
Det blir økt transport på Bjørnstadveien.																							
Konsekvenskategori		Beskrivelse / begrunnelse																					
	K1 Ufarlig	Mulighet for dødsfall eller alvorlig skade.																					
	K2 Farlig																						
	K3 Kritisk																						
X	K4 Meget kritisk																						
	K5 Katastrofalt																						
Sannsynlighetskategori		Beskrivelse / begrunnelse / årsak til																					
	S1 Lite sannsynlig	Har vært registrert lignende hendelser.																					
X	S2 Mindre sannsynlig																						
	S3 Sannsynlig																						
	S4 Meget sannsynlig																						
	S5 Svært sannsynlig																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lav</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Middels</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Høy</td> </tr> </table>		Risiko			Lav	X	Middels		Høy	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risikovurdering etter avbøtende tiltak</td> </tr> <tr> <td>Lav</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Middels</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Høy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Konsekvens</td> <td>Sannsynlighet</td> </tr> <tr> <td>K4</td> <td>S1</td> </tr> </table>		Risikovurdering etter avbøtende tiltak		Lav		Middels	X	Høy		Konsekvens	Sannsynlighet	K4	S1
Risiko																							
	Lav																						
X	Middels																						
	Høy																						
Risikovurdering etter avbøtende tiltak																							
Lav																							
Middels	X																						
Høy																							
Konsekvens	Sannsynlighet																						
K4	S1																						
Forslag til avbøtende tiltak																							
Skiltplan for anleggstrafikk utarbeides. Redusert hastighet forbi området vurderes.																							