

 STEMA Rådgivning AS Bygg- og anleggsadministrasjon		MØTEREFERAT			
Hovedkontor: Teiealleen 1, Postboks 1, 2031 Nannestad C. Sundts gt 37, 5004 Bergen Industrigt. 69, 0357 Oslo Innherredsveien 7, 7014 Trondheim Orstadvegen 128C, 4353 Klepp stasjon		Tlf.: 63 99 44 40 - Faks: 63 99 44 41 E-post: post@stema-r.no www.stemaradgivning.no			
Byggherre: Møre og Romsdal Fylkeskommune		Vår ref.: RK	Side: 1 av 2 Dato: 24.02.15		
Prosjektnr. / prosjekt: K104 Romsdal videregående skole		Saksbehandler: Runar Kristensen			
Møte (type, nr., dato, kl., sted): Anbudsbefaring E01 Miljøsanering og rivningsarbeider, 16.02.15, Romsdal vgs - Langmyrvegen					
Neste møte (dato, kl., sted):					
Innkalles til neste møte:					
Betegn.:	Firma:	Navn:	E-post:	Tilstede:	Sendes:
MRFK	Møre og Romsdal Fylkeskommune	Janne Kristiansen	janne.kristiansen@mrfylke.no	x	
RVGS	Romsdal videregående skole	Lars Hallvard Dahle	Lars.Hallvard.Dahle@mrfylke.no	x	
RVGS	Romsdal videregående skole	Håvard Rakvåg	havard.rakvag@mrfylke.no	x	
BHO	Hammerø og Storvik Prosjekt AS	Lars Olav Wiik	larsolav@hamsto.no	x	
RIM	Rambøll AS	Maria Helene S. Jensen	Maria.jensen@ramboll.no	x	
Ass PL	Stema Rådgivning AS	Runar Kristensen	rk@stema-r.no	x	

Punkt	Sak	Ansv.	Frist
0	Formål Anbudsbefaringen avholdes for å orientere på stedet om de planlagte arbeidene. Anbudsbefaringen ble delt opp i to deler: - Orientering - Befaring Referatet legges ut på Mercell og inngår som en del av konkurransegrunnlaget.		
Del 1	Orientering		
1.1	Generelle forhold: - Tilbudsfrist 27.03.2015 kl 12. Innlevering via Mercell-portalen. - Spørsmålsfrist 17.03.2015 kl 12 Spørsmål til konkurransegrunnlaget sendes via Mercell-portalen og svar legges ut via Mercell –portalen - Kvalifikasjonskrav: det er angitt flere krav i konkurransegrunnlaget hvor tilbyder skal dokumentere for å bli kvalifisert. - Tildelingskriterier: økonomisk mest fordelaktige tilbud basert på kriteriene vederlag og gjennomføringskompetanse. Vekting er 70% vederlag og 30% gjennomføringskompetanse.	Info	

	inneholder ozonnedbrytende stoffer. Veggene rives i hel tilstand og stropes på en europall. Leveres til godkjent mottak. To rom (se vedlegg 4) som Rambøll ikke hadde tilgang til under kartleggingsarbeidet, ble befart av tilbydere på tilbudsbeferingen. Disse er merket med blå sirkel i vedlagt dokument. Under beferingen ble det ikke oppdaget noe som avviker fra miljøsaneringsbeskrivelsen.	Info	
	24.02.2015  STEMA Rådgivning AS Bygg- og anleggsadministrasjon Runar Kristensen		

Vedlegg 1 - Skisse over utforming/størrelse oljeutskiller

Vedlegg 2 - Utsnitt over plassering oljeutskiller

Vedlegg 3 - Tegning/skisser over lager/garasjebygg

Vedlegg 4 - Utsnitt plassering to rom som ble befart jmf siste pkt i referatet