

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BS | BT | BU | BV | BW | CK |
|----|--|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------|----------|----------------------|---------------------|--|----------------|----------------|-----|-----|------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----|-------------------|---------------|----|----|-------------|--|----|----|----|----|
| 1 | 18428: Fellesprosjektet; Storhamar videregående skole, Bygg A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.03.2018 | | | | | | | | | |
| 2 | ROMSKJEMA VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 3 VVS | 31 Sanitæranlegg | | | | | | 32 Varmeanlegg | | | | | | 36 Luftbehandling | | | | | | 56 Automatikk | | | Kommentarer | | | | | |
| 4 | ROMNUMMER | ROMAREAL | Personbelastning | Tilkobling til utstyr | Varmluft (fra ventilasjonsanlegg) | Aerotemper | Elkiele | Gulvvarme | Strålevarmepanel | Radiator | Ventilasjonsaggregat | DX-maskin - innedle | DX-maskin - utedel (plassert i aggregat) | Kjøkkenavtrekk | Spesialavtrekk | VAV | CAV | Aktuator for varmeregulering | Romgiver CO2 | Romgiver temperatur | Tilstedeværelse (for regulering VVS) | | | | | | | | | | | |
| 5 | NR | FUNKSJON | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | A001 | RESEPSJON/OPPLÆRING | 65,3 | 5 | | | | | | | x | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 9 | A002 | HUDKLINIKK 2 | 71,1 | 30 | | | | | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 10 | A003 | GRUPPEVERKSTED | 35,4 | 15 | | | | | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 11 | A004 | MOPPVASK | 18,1 | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | A005 | VASK | 7,0 | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | A006 | TEKN.ROM | 108,0 | | 1 | | | | | | 1 | x | x | | | x | | | | | | | | | | | | Kondensavløp etableres fra kjølebatteri. | | | | |
| 14 | A007 | TAVLE | 12,2 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | A008 | TRAFO | 23,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | A009 | LAGER | 5,8 | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | A010 | LAB. | 17,1 | 1 | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 18 | A011 | LAB. SK | 17,1 | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | A012 | KONTOR | 5,7 | 1 | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 20 | A013 | HUDTERAPI | 104,7 | 30 | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 21 | A014 | KL45 | 41,6 | 20 | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 22 | A015 | GARD. | 6,6 | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | A016 | KORRIDOR | 48,8 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 24 | A016A | KORRIDOR | 6,8 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 25 | A016B | SLUSE | 6,5 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 26 | A017 | FJERNARKIV | 17,0 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 27 | A018 | WC | 1,6 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | A019 | DUSJ | 2,1 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | A020 | TEKN.ROM | 20,3 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 30 | A021 | GARD. | 13,6 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 31 | A022 | WC | 1,6 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 32 | A023 | DUSJ | 2,4 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 33 | A024 | LAGER FOT | 8,1 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 34 | A025 | GARD | 13,8 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 35 | A026 | DUSJ | 2,4 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 36 | A027 | WC | 1,5 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 37 | A028 | GARD. | 13,2 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 38 | A030 | DUSJ | 2,1 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 39 | A031 | LAGER HUD | 8,2 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 40 | A032 | GARD. | 13,3 | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 41 | A033 | DUSJ | 2,1 | | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | Tilfluktsrom | | | | |
| 42 | A040 | KORRIDOR | 23,8 | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BS | BT | BU | BV | BW | CK |
|----|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------|----------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-----|-----|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|
| 1 | 18428: Fellesprosjektet; Storhamar videregående skole, Bygg A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.03.2018 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | ROMSKJEMA VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 3 VVS | 31 Sanitæranlegg | | | | 32 Varmeanlegg | | | | 36 Luftbehandling | | | | 56 Automatikk | | | | Kommentarer | | | | |  HEDMARK FYLKESKOMMUNE | | | | | |
| 4 | ROMNUMMER | ROMAREAL | Personbelastning | Tilkobling til utstyr | Varmluft (fra ventilasjonsanlegg) | Aerotemper | Elkjøle | Gulvvarme | Strålevarmepanel | Radiator | Ventilasjonsaggregat | DX-maskin - innledne | Kjøkkenavtrekk | Spesialavtrekk | VAV | CAV | Aktuator for varmeregulering | Romgiver CO2 | Romgiver temperatur | Tilstedeværelse (for regulering VVS) | | | | | | | | | | | | |
| 5 | NR | FUNKSJON | m2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | A101 | KORRIDOR | 83,0 | | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| 45 | A102 | GARD. LÆRER | 7,5 | | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| 46 | A103 | WC | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | A104 | WC | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | A106 | OPPHOLDSROM ANS. | 137,3 | 60 | | | | | | x | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 49 | A107 | EL | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | A108 | EL | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | A109 | B.K. | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Utvidet sjakt (u-vask rives) | | | | | |
| 52 | A109B | SJAKT | 2,4 | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | A109C | SJAKT | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | A110 | TRAPP | 12,5 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | A110B | SJAKT | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | A110C | SJAKT | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | A111 | PERS.GARD. | 17,4 | | | | | | | x | | | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 58 | A112 | WC | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| 59 | A113 | WC | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| 60 | A114 | OPPSTILLING RULLESTOL | 40,5 | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | x | | | | | | | | | | | |
| 61 | A115 | LAGER | 9,9 | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | x | | | | | | | | | | | |
| 62 | A116 | KLASSEROM | 11,4 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 63 | A117 | KLASSEROM | 11,3 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 64 | A118 | UNDERVISNING | 25,2 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 65 | A119 | UNDERVISNING | 23,6 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 66 | A120 | KORRIDOR | 27,4 | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | x | | | | | | | | | | | |
| 67 | A121 | HC-WC | 6,9 | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | A121A | Undervisning | 17,8 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 69 | A121B | Undervisning | 14,0 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 70 | A125 | Sanserom | 11,1 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 71 | A126 | DATA | 5,9 | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | A127 | STELLEROM | 17,0 | | | | | | | x | | | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 73 | A128 | MØTEROM | 11,7 | 8 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 74 | A129 | ARBEIDSROM | 11,1 | 1 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 75 | A130 | KOPIROM | 12,0 | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | A133 | TRENING | 27,0 | 8 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 77 | A135 | UNDERVISNING | 14,3 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 78 | A136 | UNDERVISNING | 12,3 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| 79 | A137 | UNDERVISNING | 13,3 | 4 | | | | | | x | | | | | | | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | |

