



Nr	Prøvemateriale	Analyser
P18	Pakning soilrør	Asbest
P19	Maling gulv	Klorparafiner+PCB-7+T.metall
P20	Maling gulv	Klorparafiner+PCB-7+T.metall
P21	Maling gulv, grønn	Klorparafiner+PCB-7+T.metall
P22	Maling vegg, hvit	Klorparafiner+PCB-7+T.metall
P44	Bend kjeller	Asbest
P45	Forgreining rør	Asbest

#### MERKNAD

Samtlige branndører av stål antas å inneholde abest. Hvis de skal leveres som annet avfall må de prøvetas.

Samtlige bend rørisolasjon bør behandles som asbestholdige forutsatt at det ikke foretas prøvetaking av et større utvalg av bend. Markering av rørisolasjon som inneholder BFH er ikke nøyaktig innegnet.

Vinduer merket som asbest er originale fra byggeåret. Antas å inneholde asbest i vinduskitt. Hvis de skal leveres som annet avfall må de prøvetas

**PLAN KJELLER**  
**Hovedbygg**  
Målestokk ca 1:250