

Analyseresultater [mg/kg TS] sammenstilt med Miljødirektoratets TA-2553/2009

Alifater																			
Prøve	Dybde, m	As	Pb	Cd	Cu	Cr	Hg	Ni	Zn	Σ7 PCB	b(a)p	Σ16PAH	Benzen	Toluen	Etylbenzen	Xylener	>C ₈ -C ₁₀	>C ₁₀ -C ₁₂	>C ₁₂ -C ₃₅
M2-2	0,3-1,1	1,1	26	0,08	18	8,3	0,005	33	270	nd	0,12	0,96	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M3-2	0,85-1	3,7	3	0,055	4,9	6,3	< 0,001	8,5	28	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M3-3	0,15-2	4	9,7	0,071	12	18	0,002	13	83	nd	< 0,010	nd	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M8-2	0,6-1,6	2,5	8,2	0,078	4,8	14	0,011	8,3	210	nd	0,01	0,1	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	nd
M9-2	0,8-1,5	3,9	84	0,37	45	38	0,218	35	160	nd	0,23	2,5	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,030	< 3,0	< 5,0	28

Prøve	Dybde [m]	toc [%]
M8-2	0,6-1,6	0,66
M9-2	0,8-1,5	10

Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig